

Beschreibung	Vollautomatischer Schweisshelm (manuelle Einstellung der Schutzstufen nicht mehr notwendig) mit Flip-Funktion zur Klarsicht.  Farbgetreue Wiedergabe, automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette im Schutzstufenbereich 4/5-14M mit Autopilot (automatische Schutzstufenanpassung), +/- 2 individuelle Schutzstufenkorrektur, Empfindlichkeitseinstellung und Öffnungsverzögerung ohne/mit Dämmerungsfunktion.	
Schutz-Stufen	Offen / klare Sicht:	Schutz-Stufe 1
	Geschlossen / inaktiv:	Schutz-Stufe 4
	Geschlossen / aktiv:	Schutz-Stufen 5-14
Autopilot	Automatische Schutz-Stufenregulierung über den Schutz-Stufenbereich 5-14 mit individueller Kalibrierungsoption von ± 2 Schutz-Stufen.	
Spannungs-	Solarzellen, 2 Stück Kn	opfzellenbatterien
versorgung	3V austauschbar (CR2032)	
Batterielebensdauer	ca. 3'000 Stunden (Betrieb)	
Sensorik	Drei Sensoren	
Empfindlichkeit	Stufenlos einstellbar, neu mit "Super High" Empfindlichkeit	
Schaltzeit	hell zu dunkel: 0,100 ms bei Raumtemperatur 0,100 ms bei 55°C	
	dunkel zu hell: 0,3 s oder 1,5 s (mit Dä	mmerungsfunktion)
Sichtfeld	Flip-up geöffnet: 82 x 102 mm	
	Flip-up geschlossen: : 50 x 100 mm	

1 1 1	
1	
Winkelabhängigkeitsklasse	
2	
220 °C	
137 °C	
Ultraviolett-/Infrarot-Schutz: Maximaler Schutz im ganzen Schutz-Stufenbereich	
-10°C bis + 70°C / 14°F bis 158°F	
-20°C bis + 80°C / -4°F bis 176°F	
Standardhelm: 530 g / 18,7 oz Frischlufthelm: 730 g / 25,8 oz	
Alle elektrischen Schweissverfahren: Elektrodenschweissen (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG (Metall-Schutzgas- schweissen, GMAW) / GMAW Hochleis- tungsschweissen / Fülldrahtschweissen / WIG Schweissen (TIG, GTAW) / Plasma- schweissen / Plasmaschneiden / Gas- schweissen / Schleifen Nicht geeignet für Laserschweissen!	
Schweisserschutzhelm, Bedienungsan- leitung, Aufbewahrungsack, Batterien, Garantiekarte	
CE, ANSI Z87.1, EAC, erfüllt CSA Z94.3	
2 Jahre (Batterien ausgenommen)	
Zusätzlich 1 Jahr Garantieverlängerung	
bei Produkteregistrierung innerhalb der ersten 6 Monate auf	
http://register.optrel.com	